

戸畑デザイン工房

利用心得

第1版 2015年6月3日

工学部デザイン工房運営委員会

一般作業区画の利用方法

1. 作業台上で加工・組立作業する場合は、かならず下敷きを敷いて天板の汚損を避けること。
2. 長時間作業を中断する場合は、作品や工具類を片づけて放置しないこと。
3. 作業に不要なものは片づけて、十分な作業空間を確保して作業すること。
4. 作業終了後は使用したものを清掃してもとに戻し、ごみの廃棄と床の清掃を忘れないこと。

3Dプリンタの利用方法

1. 造形物の重量を計測し、利用記録に記載すること。3Dプリンタ(大)については、造形システムに表示される重量も記載すること。
2. 造形後に造形テーブルとヘッドの清掃を忘れないこと。

NCフライスの利用方法

1. 加工素材と下敷き台などの補助部材は利用者が用意すること。
2. 加工後に加工機内と周辺、使用工具の清掃を忘れないこと。

レーザーカッターの利用方法

1. 素材は利用者が用意すること。
2. 加工後にレーザー照射ヘッド内のレンズとミラーの清掃を忘れないこと。

以上